

Сварог[®]

Инверторный сварочный аппарат

MIG 500 P (J77)

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1. УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	4
2. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ	5
3. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	6
4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	7
4.1. Условия эксплуатации оборудования	7
4.2. Меры безопасности при проведении сварочных работ	7
4.3. Пожаровзрывобезопасность	8
4.4. Меры безопасности при работе с газовыми бллонами	8
4.5. Электробезопасность	9
4.6. Электромагнитные поля и помехи	9
4.7. Классификация щиты по IP	10
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	11
6. ОПИСАНИЕ АППАРАТА	12
7. ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ ДЛЯ MIG/MAG и FCAW СВАРКИ	16
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	18
9. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК	19
10. ХРАНЕНИЕ	21
11. ТРАНСПОРТИРОВКА	22

1. УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед установкой и использованием оборудования.

Руководство является неотъемлемой частью документации и должно сопровождаться его при изменении местоположения или перепрода же.

Информация, содержащаяся в данной публикации является верной на момент поступления в печать. Комплектация в интересах эксплуатации оставляет за собой право изменять спецификацию и комплектацию, также вносить изменения в конструкцию оборудования в любой момент времени без предупреждения и без возникновения каких-либо обязательств.

Производитель не несет ответственности за последствия использования данной документации или работы при работе в случае неправильной эксплуатации или внесения изменений в конструкцию, а также возможные последствия по причине незнания или некорректного выполнения условий эксплуатации, изложенных в руководстве.

Пользоваться оборудованием всегда отвечает сохранность и зарборчивость данного руководства.

По всем возникшим вопросам, связанным с эксплуатацией и обслуживанием документации, вы можете получить консультацию у специалистов нашей компании.



ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! Особенности, требующие повышенного внимания со стороны пользователя.

2. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Благодарим вас за то, что вы выбрали сварочное оборудование торговой марки «Сварог», созданное в соответствии с принципами безопасности и надежности.

Высококачественные материалы и комплектующие, используемые при изготовлении этих сварочных аппаратов, гарантируют высокий уровень надежности и простоту в техническом обслуживании и работе.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Настоящим заявляем, что оборудование предназначено для промышленного и профессионального использования, имеет декларацию о соответствии ЕАС.

Соответствует директивам ЕС: 73/23/EEC, 89/336/EEC и Европейскому стандарту EN/IEC60974.

3. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Производство сварочного оборудования ТМ «Сварог» осуществляется на заводе Shenzhen Jasic Technology – одном из ведущих мировых производителей инверторных прессов, который уже 20 лет поставляет сварочное оборудование в США, Австралию и страны Европы. В России эксклюзивным представителем Shenzhen Jasic Technology является компания «ИНСВАРКОМ».

В настоящий момент компания Shenzhen Jasic Technology имеет четыре научно-исследовательских центра и три современных производственных площадки. Благодаря передовым исследованиям компания получила более 50 национальных патентов и 14 международных включая международную иеждународную выставку и развитие технологий в области сварки, звуковой и же областей – тусом предприятия государственного значения. Производство компании имеет сертификат ISO 9001, производственный процесс и продукция соответствуют мировым стандартам.

С 2007 года оборудование торговой марки «Сварог» успешно зарекомендовало себя у нескольких сотен тысяч потребителей в промышленности, строительстве, спорте и бытовом использовании. Компания предлагает широкий ассортимент сварочного оборудования и сопутствующих товаров:

- Инверторное оборудование для ручной дуговой сварки;
- Инверторное оборудование для газодуговой сварки;
- Инверторные полуавтоматы для сварки в среде защитных газов;
- Оборудование для воздушно-плазменной резки;
- Универсальные и комбинированные сварочные инверторы;
- Аксессуары, комплектующие и расходные материалы;
- Средства защиты для сварочных работ.

Компания имеет широкую сеть региональных дилеров и сервисных центров по всей территории России. Все оборудование обеспечивается надежной технической поддержкой, которая включает гарантийное и послегарантийное обслуживание, поставка запасных частей, обучение, пусконаладочные и демонстрационные работы, а также консультации по подбору и использованию оборудования. При поступлении каждого изделия проходит контрольное тестирование и дальнейшую предпродажную проверку, что гарантирует отличное высокое качество товаров ТМ «Сварог».

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При непр вильной эксплуатации оборудования процесс сварки предст вляет собой опасность для здоровья и людей, находящихся в пределах или рядом с рабочей зоной.

При эксплуатации оборудования и последующей его утилизации необходимо соблюдать требования действующих государственных и региональных норм и правил безопасности труда, экологической, санитарной и пожарной безопасности.

К работе с оборудованием допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие инструкцию по эксплуатации и устройство аппарата, имеющие допуск к самостоятельной работе и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

4.1. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

- Аппараты предназначены только для тех операций, которые описаны в данном руководстве. Использование оборудования не по назначению может привести к выходу его из строя.
- Сварочные работы должны выполняться при влажности не более 80%. При использовании оборудования температура воздуха должна составлять от -5°C до +40°C.
- В целях безопасности рабочей зоны должен быть очищен от пыли, грязи и оксидирующих газов в воздухе.
- Перед включением аппарата убедитесь, что его вентиляционные отверстия остаются открытыми, и он обеспечен продувом воздуха.
- Запрещено эксплуатировать аппарат, если он находится в неустойчивом положении и его наклон к горизонтальной поверхности составляет больше 15°.



ВНИМАНИЕ! Не используйте данные аппараты для размораживания труб, подзарядки батарей или аккумуляторов, запуска двигателей.

4.2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

- Дым и газ, образующиеся в процессе сварки, опасны для здоровья. Рабочая зона должна хорошо вентилироваться. Стремитесь оставаться на низовьях вытяжек непосредственно на дне зоны сварки.
- Не работайте в одиночку в тесных, плохо проветриваемых помещениях – работать должно вестись под наблюдением другого человека, находящегося вне рабочей зоны.
- Излучение сварочной дуги опасно для глаз и кожи. При сварке используйте сварочную маску, защитные очки и специальную одежду с длинным рукавом вместе с перчатками и головным убором. Одежда должна быть прочной, подходящей по размеру, из негорючего материала. Используйте прочную обувь для защиты от воды и брызг металла.

- Не наведите контактные линзы, интенсивное излучение дуги может привести к их склеиванию с роговицей.
- Процесс сварки сопровождается поверхностным шумом, при необходимости используйте средства защиты слуха.
- Помните, что в готовке и оборудовании сильно нагреваются в процессе сварки. Не трогайте горячую в готовку не защищенными руками.
- Во время охлаждения свариваемых поверхностей могут появляться брызги, и температур в готовке остается высокой в течение некоторого времени.
- Должны быть приняты меры для защиты людей, находящихся в рабочей зоне или рядом с ней. Используйте для этого защитные ширмы и экраны. Предупредите окружающих, что на дугу и рабочий метр нельзя смотреть без специальных защитных средств.
- Всегда держите поблизости пачечку первой помощи. Травмы и ожоги, полученные во время сварочных работ, могут быть очень опасны.



ВНИМАНИЕ! После завершения работы убедитесь в безопасности рабочей зоны, чтобы не допустить случайного травмирования людей или повреждения имущества.

4.3. ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Искры, возникающие при сварке, могут вызвать пожар, поэтому все воспламеняющиеся материалы должны быть удалены из рабочей зоны.
- Рядом с рабочей зоной должны находиться средства пожаротушения, персонал обязан знать, какими пользоваться.
- Запрещается сварка сосудов, находящихся под давлением, емкостей, в которых находились горючие и смолочные вещества. Остатки газа, топлива или масла могут стать причиной взрывов.
- Запрещается носить в рабочей одежде легковоспламеняющиеся предметы (спички, зажигалки), работать в одежде с пятнами масла, жира, бензина и других горючих жидкостей.

4.4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ГАЗОВЫМИ БАЛЛОНАМИ

- Баллоны с газом не находятся под давлением и являются источниками повышенной опасности.
- Баллоны должны устанавливаться вертикально с дополнительной опорой для предотвращения их падения.
- Баллоны не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и резкому перепаду температур. Соблюдайте условия хранения и температурный режим, рекомендованные для конкретного газа.

- Баллоны должны находиться на значительном расстоянии от мест сварки, чтобы избежать воздействия на них пламени или электрической дуги, также не допускать попадания на них брызг при сварке.
- Закрывайте вентиль баллонов при завершении сварки.
- При использовании редукторов и другого дополнительного оборудования соблюдайте требования к их установке и привилегиям эксплуатации.

4.5. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Для подключения оборудования используйте розетки с земляющим контуром.
- Запрещается производить любые подключения под напряжением.
- Категорически не допускается производить работы при поврежденной изоляции кабеля, горелки, сетевого шнура и вилки.
- Не рекомендуется использовать голыми руками. Сварщик должен осуществлять сварку в сухих рабочих перчатках.
- Отключите питание от сети при простое.
- Переключение режимов функционирования при работе в процессе сварки может повредить оборудование.
- Увеличение длины рабочего кабеля или кабеля горелки на длину более 8 метров повышает риск перегрева кабеля и снижает выходные характеристики рабочего питания в зоне сварочной нити.



ВНИМАНИЕ! При поражении электрическим током прекратите сварку, отключите оборудование, при необходимости обратитесь за медицинской помощью. Перед возобновлением работы тщательно проверьте исправность аппарата.

4.6. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ И ПОМЕХИ

- Сварочный ток является причиной возникновения электромагнитных полей. При длительном воздействии они могут вызывать негативное влияние на здоровье человека.
- Электромагнитные поля могут вызывать сбои в работе оборудования, в том числе в работе слуховых аппаратов и радиостимуляторов. Люди, пользующиеся медицинскими приборами, не должны находиться в зоне сварки без консультации с врачом.
- По возможности электромагнитные помехи должны быть снижены до такого уровня, чтобы не мешать работе другого оборудования. Возможно частичное экранирование электрооборудования, расположенного вблизи от сварочного питания.
- Соблюдайте требования по ограничению включения высокомощного оборудования и требований к рабочим метрам питирующей сети. Возможно использование дополнительных средств защиты, например, сетевых фильтров.

- Не з кручив йте св рочные провод вокруг себя или вокруг оборудов ния, будьте особенно вним тельны при использов нии к белей большой длины.
- Не к сйтесь одновременно силового к беля электрододерж теля и провод з земле ния.
- З земление св рив емых дет лей эффективно сокр щет электромагнитные помехи, вызыв емые пп р том.

4.7. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПО IP

Св рочный пп р т MIG 500 P (J77) обл д ет кл ссом з щиты IP21S. Это означает, что корпус пп р т отвечает следующим требованиям:

- З щит от проникновения внутрь корпус пльцев и твердых тел ди метром более 12мм.
- К пли воды, падающие вертикально, не вызывают вредного воздействия на изделие.

Оборудование было отключено от сети во время тестов на влагозащиту.



ВНИМАНИЕ! Несмотря на защиту корпуса аппарата от попадания влаги, производить сварку под дождем или снегом категорически запрещено. Данный класс защиты не означает защиту от конденсата. По возможности обеспечьте постоянную защиту оборудования от воздействия атмосферных осадков.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Единица измерения	MIG 500 P (J77)
Параметры сети	В; Гц	380±15; 50
Потребляемая мощность MIG	кВА	23,5
Потребляемый ток	А	41
Диапазон регулирования сварочного тока MIG/MMA/TIG	А	30-500/20-500/10-500
Диапазон регулирования напряжения дуги MIG/MMA/TIG	В	14,8-34/20,4-40/10,4-30
Сварочный ток при ПН 100%	А	380
Напряжение холостого хода	В	75
Диапазон скорости подачи проволоки MIG	м/мин.	1,0-18
Диаметр сварочной проволоки MIG	мм	0,8/1,0/1,2/1,6
Допустимый максимальный вес катушки	кг	15
Расположение подающего устройства / количество роликов	шт.	выносной/4
Диаметр электродов MMA	мм	1-5
ПН при I _{max}	%	60
КПД	%	85
Коэффициент мощности		0.85
Класс изоляции		F
Степень защиты	IP	21S
Габариты	мм	960x480x1475
Масса	кг	83

6. ОПИСАНИЕ АППАРАТА

На рисунке 6.1 показан вид передней панели источника питания.

1. Портельная розетка «-»
2. Резьбовое подключение TIG горелки
3. Портельное управление источником питания (см. рис. 6.3)
4. Ручка для транспортировки
5. Резьбовое водяное охлаждение горелки (вход)
6. Резьбовое водяное охлаждение горелки (выход)
7. Портельное управление устройствами подачи проволоки (см. рис. 6.4)
8. Еврорезьбовое подключение MIG горелки
9. Портельная розетка «+»




Рис. 6.1. Вид спереди.

На рисунке 6.2 показан вид задней панели источника.

1. Вентилятор
2. Резьбовое силовое соединение к баллону (устройство подачи проволоки)
3. Резьбовое уплотнение к баллону (устройство подачи проволоки)
4. Резьбовое для подогрева тела CO₂ (36 В)
5. Переключатель водяного / воздушного охлаждения
6. Резьбовое подключение охладителя
7. Резьбовой вход охлаждения
8. Резьбовой выход охлаждения
9. Тумблер включения
10. Резисторный якорный блок 380 В
11. Клемма заземления
12. Зажим для проводов
13. Кабель подключения к сети 380 В




Рис. 6.2. Вид сзади.

На рисунке 6.3 показан передняя панель источника питания.








Рис. 6.3. Передняя панель.

Позиция	Символ	Описание
1		Кнопка холостого прогона сварочной проволоки
2	1. SPOT 2. 2T 3. Simp. 4T 4. Prog. 4T 5. User-defined	1. Spot сварка 2. Режим 2Т (двуухтактный) 3. Режим 4Т (четырехтактный простой) 4. Режим 4Т (четырехтактный программируемый) 5. Пользовательский режим
3	1. MIG/MAG 2. P-MIG/MAG 3. D.P.-MIG/MAG 4. TIG 5. MMA	1. Способ сварки MIG/MAG DC - полуавтоматическая сварка 2. Режим сварки MIG/MAG Pulse DC - полуавтоматическая сварка импульсный режим 3. Режим сварки MIG/MAG D Pulse DC - полуавтоматическая сварка двойной импульс 4. Способ сварки TIG DC - аргонодуговая сварка 5. Способ сварки MMA DC - ручная дуговая сварка
4	2. A 3. m/min 4. mm 5. -/+	1. Дисплей параметров 2. Сила тока 3. Скорость подачи проволоки 4. Толщина металла 5. Индуктивность

5		1. Предварительная продувка газа 2. Стартовый ток 3. Время нарастания 4. Пиковый ток 5. Базовый ток 6. Время спада тока 7. Ток завершения 8. Продув газа после сварки
6		1. Дисплей параметров 2. Напряжение на дуге 3. Время сварки 4. Заполнение импульса 5. Частота импульса
7		Выбор свариваемого металла
8		Выбор защитного газа
9		Проверка газа
10		Выбор диаметра сварочной проволоки
11		Регулятор параметров

На рисунке 6.4 показан передняя панель устройства подачи проволоки.




Рис. 6.4. Передняя панель.

Позиция	Символ	Описание
1	●	Кнопка холостого прогона сварочной проволоки
2	2. A 3. m/min 4. mm 5. -/+	1. Дисплей параметров 2. Сила тока 3. Скорость подачи проволоки 4. Толщина металла 5. Индуктивность
3		1. Дисплей параметров 2. Напряжение на дуге 3. Время сварки 4. Заполнение импульса 5. Частота импульса
4	Проверка газа	Кнопка проверки газа

7. ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ ДЛЯ MIG/MAG И FCAW СВАРКИ

Схема подключенияппрт для MIG, MAG и FCAW сварки показана на рисунке 7.1.




Рис. 7.1. Схема подключения оборудования.

1. Подсоедините сетевой кабель к электросети с требуемыми параметрами. Проверьте надежность соединения кабеля и сетевой розетки.
2. Подсоедините газовый шланг к газовому регулятору, присоединенному к баллону. При подключении вентили баллон и регулятор должны быть закрыты. Система газоснабжения, состоящая из газового баллона, регулятора и газового шланга, должна иметь плотные соединения (используйте винтовые хомуты), чтобы обеспечить надежную защиту сварочного шва.
3. Подключите кабель управления под ющего механизма к здней панели источника питания.
4. Подключите сварочную горелку для MIG/MAG сварки в «еврорезьем» на передней панели сварочного аппарата.
5. Подключите шланги водяного охлаждения горелки к передней панели под ющего механизма.



ВНИМАНИЕ! При отрицательных температурах для горелок с водяным охлаждением необходимо использовать незамерзающие жидкости.

6. Вставьте силовой и конечник кабеля клеммы заземления в нейтральную розетку со знаком «+» или «-» на передней панели аппарата, поверните его до упора по часовой стрелке,

убедитесь в плотной фиксации соединения. З крепите клемму з земления н з готовке.



ВНИМАНИЕ! При неплотном подсоединении кабелей возможны выгорание панельных розеток и выход из строя источника питания.

7. Выберите способ сварки MIG/MAG, Pulse или D Pulse на передней панели сварочного аппарата.

8. Выберите сварочный метр.

9. Выберите щитный газ.

10. Выберите динаметр проволоки.

11. Выберите толщину свариваемого материала.

12. В зависимости от технологических задач откорректируйте напряжение на дуге.

13. Начинайте сварочный процесс.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Для выполнения технического обслуживания требуется обладать профессиональными знаниями в области электрики и знать правила техники безопасности. Специалисты должны иметь допуски к проведению таких работ.



ВНИМАНИЕ! Отключайте аппарат от сети при выполнении любых работ по техническому обслуживанию.

Для обеспечения надежной работы в течение длительного периода эксплуатации необходимо своевременно проводить определенные виды работ.

Контрольный осмотр. Проводится каждый раз при подготовке проработе.

1. Проверьте все соединения прорта (особенно силовые сварочные разъемы). Если имеет место окисление контактов, удалите его с помощью наждачной бумаги и подсоедините провод снова.

2. Проверьте целостность изоляции всех кабелей. Если изоляция повреждена, изолируйте место повреждения или замените кабель.

3. Проверьте надежность подключения прорта к электрической сети.

Техническое обслуживание (гарантийное). Проводится один раз в год в сервисном центре (см. гарантийное обязательство к источнику питания).

Техническое обслуживание (последгарантийное). Следует проводить после окончания гарантийного срока.

Порядок проведения обслуживания:

- вскрытие прорта;
- удаление грязи и пыли сжатым воздухом;
- визуальный осмотр состояния разъемов и контактов;
- подтяжка ослабевших резьбовых соединений;
- сборка прорта;
- проверка на сварку.

Общие рекомендации:

- Следите за чистотой сварочного прорта, удаляйте пыль с корпуса с помощью чистой и сухой ветоши.
- Не допускайте попадания в пророт кипели воды, пара и прочих жидкостей.

9. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Внимание! Ремонт данного сварочного оборудования в случае его поломки может осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

Неисправность	Причина и методы устранения
Аппарат не включается (индикаторы не горят).	а) Нет напряжения сети или обрыв в сетевом кабеле. Проверьте напряжение сети. Замените сетевой кабель. б) Дефект или повреждение оборудования. Обратитесь в сервисный центр.
При нажатии кнопки горелки нет подачи газа и сварочного тока.	а) Аппарат не подключен к сети. Проверьте подключение аппарата к сети электропитания. Проверьте подключение сварочной горелки к аппарату. б) Повреждение сварочной горелки. Проверьте сварочную горелку на наличие повреждения. Замените сварочную горелку.
При нажатии кнопки горелки есть подача газа, но отсутствует сварочный ток, индикатор перегрузки выключен.	а) Не подключена клемма заземления. Проверьте надежность контакта клеммы заземления со свариваемой заготовкой. Проверьте подключение аппарата к сети электропитания.
При нажатии кнопки горелки есть подача газа, но нет подачи проволоки.	а) Сварочная проволока залипла в токоподводящем наконечнике. Проверьте горелку и ее наконечник на предмет засорения или повреждения.
Сварочный ток непостоянен.	а) Шланг подачи газа имеет повреждения. Проверьте шланг подачи газа и значение давления на редукторе. б) Сварочная горелка повреждена. Проверьте соответствие направляющего канала горелки диаметру сварочной проволоки. Проверьте наличие искривлений и перекосов кабеля горелки. Проверьте, соответствуют ли параметры сварки используемым материалам и их толщине.
Активное разбрызгивание металла.	а) Подобран неправильный режим сварки. Подберите необходимый режим сварки согласно необходимым требованиям. Измените угол наклона горелки относительно свариваемого изделия. Проверьте целостность шланга подачи газа.

Недостаточная глубина сварного шва.	a) Подобран неправильный режим сварки. Уменьшите скорость подачи проволоки. Проверьте чистоту кромок свариваемых деталей. Используйте электрод или проволоку меньшего диаметра.
Посторонние включения в сварном шве.	a) Подобран неправильный режим сварки. Проверьте чистоту кромок свариваемых деталей. Уменьшите диаметр электрода или проволоки. Уменьшите расстояние между электродом или проволокой и свариваемой поверхностью.
Залипание электрода.	a) Подобран неправильный режим сварки. Проверьте правильность подключения оборудования – прямая или обратная полярность. Подберите необходимый режим сварки согласно необходимым требованиям.

10. ХРАНЕНИЕ

Апп р т в уп ковке изготавителя следует хр нить в з крытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -30 до +55 °C и относительной влажности воздуха до 80 %.

Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и другихgressивных примесей не допускается.

Апп р т перед залогом на длительное хранение должен быть упакован в водскую коробку.

После хранения при низкой температуре аппарат должен быть выдержан перед эксплуатацией при температуре выше 0 °C не менее шести часов в упаковке и не менее двух часов без упаковки.

11. ТРАНСПОРТИРОВКА

Апп р т может тр нспортиров ться всеми вид ми з крытого тр нспорт в соответствии с пр вил ми перевозок, действующими н к ждом виде тр нспорт .

Условия тр нспортиров ния при воздействии клим атических ф кторов:

- температур окруж ющего воздух от -30 до +55 °C;
- относительная вл жность воздух до 80 %.

Во время тр нспортиров ния и погрузочно-разгрузочных работ упаковк с пп р том не должен подверг ться резким уд р м и воздействию атмосферных осадков.

Размещение и крепление тр нспортной т рты с упаковк нным пп р том в тр нспортных средств х должны обеспечив ть устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время тр нспортиров ния.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием изделия ВНИМАТЕЛЬНО изучите раздел «Меры безопасности» данного руководства .

Санкт-Петербург
2017